

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA

Município: Vitória do Jari UF: Amapá

FOTOS Nº 02

Objeto: REFORMA DA CRECHE OTÍLIA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP

Etapa:



2 – ESPAÇO DE RECREAÇÃO



Data: 09/02/2022



### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA

Município: Vitória do Jari UF: Amapá

FOTOS: Nº 02

Objeto: REFORMA DA CRECHE OTÍLIA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP

Etapa:

#### 1-BANHEIRO



### 1-JANELA



Data: 09/02/2022



### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA

Município: Vitória do Jari UF: Amapá

**FOTO:** Nº 02

Objeto: REFORMA DA CRECHE OTÍLIA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP

Etapa:

### 1-FORRO PVC



### 2-AREA DO BEBEDOURO





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA

Município: Vitória do Jari UF: Amapá

FOTO: Nº 02

Objeto: REFORMA DA CRECHE OTÍLIA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP

Etapa:

1-CASTELO DA CAIXA DE ÁGUA

### 2-LOCAL DO CASTELO



